



OLHANDO O VIZINHO!!!

Homem é soterrado durante trabalho em obra na Bahia

Um homem foi soterrado enquanto trabalhava em uma obra na manhã desta terça-feira (7), em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o operário estava arrumando uma manilha em um buraco quando houve um deslizamento de terra.

Segundo os bombeiros, um outro trabalhador estava operando uma máquina retroescavadeira no local, o que pode ter provocado o deslizamento de terra. Após a chegada do Corpo de Bombeiros, ele não foi encontrado. O órgão afirma que o local foi coberto por água, o que dificulta o trabalho.

Fonte: <http://m.g1.globo.com/bahia/noticia/2014/01/homem-e-soterrado-durante-trabalho-em-obra-na-bahia-dizem-bombeiros.html?id=2014/01/homem-e-soterrado-durante-trabalho-em-obra-na-bahia-dizem-bombeiros.html&type=noticia§ion=bahia&hash=3>

Cuidado! O risco pode estar por perto!

